-
-
-
-

-
-
-
-



























Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min.	Max.
A	4.470	4.670
A1	0.000	0.150
B	1.120	1.
b	0.710	0
c1	1.170	1.270
c	0.310	0.530
c1	1.170	1.370
D	10.010	10.310
E	8.500	8.900
e	2.540 TYP	
e1	4.980	5.180
L	14.940	15.500
L1	4.950	5.450
L2	2.340	2.740
L3	1.300	1.700
Q	0°	8°
R	0.500 R	



SYMBOL	MM		
	MIN	NOM	MAX
E	9.96	10.16	10.36
A	4.50	4.70	4.90
A1	2.34	2.54	2.74
A2	0.30	0.45	0.60
A4	2.56	2.76	2.96
c	0.40	0.50	0.65
c1	1.20	1.30	1.35
D	15.57	15.87	16.17
H1	6.70REF		
e	2.54BSC		
L	12.68	12.98	13.28
L1	3.03	3.23	3.43
ΦP	3.03	3.18	3.38
ΦP3	3.15	3.45	3.65
F3	3.15	3.30	3.45
G3	1.25	1.35	1.55
b1	1.18	1.28	1.43
b2	0.70	0.80	



Symbol	Dimension (mm)



Symbol	Dimension (mm)		
	Min		Max
A	4.37		4.57
A1	1.25		1.30
A2	2.20		2.40
b	0.70		0.95
b2	1.17		1.47
c	0.45		0.60
D	15.10		16.10
D1	8.80		9.40
D2	5.50		
E	9.70		10.30
E3	7.00		
e	2.54BSC		
e1	5.08BSC		
H1	6.25		6.85
L	12.75		13.80
L1	3.10		3.40
ØP	3.40		3.80
Q	2.60		3.00
